

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ SV-15.



**VIGERM, S.L.**

Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A, Parc. 2  
43420 Sta. Coloma de Queralt - Tarragona (ESPAÑA)  
Telf.: 977.88.03.02 / Fax: 977.88.12.25  
[www.vigerm.com](http://www.vigerm.com) - [vigerm@vigerm.com](mailto:vigerm@vigerm.com)



Directiva 2006/42/CE

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	2
Декларация СЕ соответствия	3
2. Обозначения	
Номерной знак	4
Обозначение наклеек.	4
3. Безопасность	7
Проверка перед использованием машины	7
Перед началом работы	7
Нормы безопасности	7
Гидравлическая система	8
Передвижение по дорогам	9
Вал отбора мощности	9
Использование машины	10
Рекомендации	11
4. Технические данные	12
5. Установка	13
Подвеска трактора	13
6. Обслуживание	15
7. Изменения	21
8. Основы удобрения	43
9. Регулировка удобрителя	44
10. Измерение притока	46
11. Таблица по нормам удобрения	47
12. Гарантия	51

## 1. INTRODUCCIÓN

-Читать внимательно инструкции и рекомендации которые есть в этой книге перед использованием разбрасывателя. С ней избежите несчастных случаев, предотвратите поломку машины из-за неправильной эксплуатации, и продлите срок службы машины.

-С этой книгой должны ознакомиться все кто подготавливает, ремонтирует, обслуживает машину, а также те кто перевозит её.

-Для своей безопасности и машины, соответствуйте всем моментам инструкции по технике безопасности,

-Эта книга всегда должна находиться с машиной, даже в случае перепродажи машины.

-VIGERM,S.L .оставляет за собой изменения в изображениях,технических данных и данных вказанных в этой книге,если это способствует улучшению качества машины.

-Изменения которые сделаны самостоятельно ,вслучаи аварии или поломки машины , завод              изготовитель              не              несёт              никоюй              ответственности.



Этот знак обозначает опасность, в книге нужно внимательно читать инструкцию по безопасности. Все символы(наклейки) с этим знаком должны очень внимательно изучаться. Оператор , первый кто должен знать всю информацию и соответствовать ей большевсех.

- Эта машина разработана для разбрасывания только минеральных удобрений. Завод изготовитель не несёт ответственность за использование машины непоназначению.

**DECLARACIÓN "CE" DE CONFORMIDAD**  
**"EC" DECLARATION OF CONFORMITY**  
**DECLARATION "CE" DE CONFORMITÉ**

**VIGERM, S.L.** situada en/ addressed at/ domiciliée à:

**Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A, Parc. 2  
43420 Sta. Coloma de Queralt - Tarragona (ESPAÑA)**  
**C.I.F.: B-43450857**  
**Telf.: 977.88.03.02 / Fax: 977.88.12.25**

DECLARA QUE EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE LA MÁQUINA/  
Declares that the design and construction of the machine/  
Déclare que le dessin et construction de la machine:

**Marca:**.....  
**Tipo:**.....  
**Nº Serie:**.....  
**Año de construcción:**.....

ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA DE MÁQUINAS/  
Complies with the regulations of the MACHINERY DIRECTIVE/  
Est conforme aux dispositions de la DIRECTIVE DE MACHINES:

2006/42/CE

NORMAS DE REFERENCIA/ Standards of reference/ Normes de référence:

EN ISO 4254-1:2010


, a de de 20

Fdo:

Cargo:

**2. НОМЕРНОЙ ЗНАК.**

Удобритель имеет номерной знак где вказано завод изготовитель,полный адрес завода,название машины,позначка СЕ ,модель машины, номер,год изготовления,допустимое давление,тара,максимально допустимый вес и максимально допустимый вес на ось.



## 2. ОБОЗНАЧЕНИЕ НАКЛЕЕК.



Смотри все наклейки о безопасности которые есть на машине и читай внимательно. Убедись в том что все наклейки на месте и хорошо видны. В случае плохово состояния обновить.

Внимание, читать инструкцию перед каким-либо использованием машины.



Внимание, выключить мотор и вытащить ключ перед всеми операциями регулировки и обслуживанием.



Опасность захвата в зоне вращения.



Опасность объектов. Держать соответственное расстояние с машиной.



Опасность придавливания. Держаться в стороне от задней части трактора при манёврах прицепления разбрасывателя.



Опасность падения на высоте.



Опасность захвата в зоне вращения.



Опасность прижатия в зоне вращения.



Предупреждение не залазить на машину.



Защита обезательные для ног.




Защита обезательные для рук.



В ЭТИХ МАШИНАХ ПРИ УСТАНОВКЕ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ ДОЛЖНО БЫТЬ ВКАЗАНО:

Опасность таких случаев.

Должно вказываться направление вращения вала и количество оборотов.



ТАКЖЕ МАШИНЫ МОГУТ ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗНАКИ:

Наклейки смазывания каждый день. Встановленные в местах смазывания ,где их видно.



Места смазывания.



Места цепления крюков для захвата краном.



Вслучаи потери каких-нибудь наклеек или плохой их видимости,просите наклейки в сервисников или наладчиков.

Наклейки всегда должны быть на машине,чтобы предупреждать об опасности. Обязательно читать инструкцию и соответствовать ей.

Если наклейки припали пылю или грязю, их нужно почистить осторожно чтобы их можно было видеть.

Когда нужно менять запчасть и на ней есть наклейка, то заказывайте запчасть с наклейкой.

### 3. БЕЗОПАСНОСТЬ.

Машины спроектированы исключительно для работы в условиях VIGERM, S.L.



VIGERM,S.L.в случаях неправильного использования машины не несёт никакой ответственности ни обязанностей при поломке.Все обязанности в этом случаи ложатся на пользователя.

Внимание: в этой книге вказаны все нормы безопасности, и которые соответствуют каждой модели.

#### **ПРОВЕРКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНЫ:**

- Убедиться что оператор изучил инструкцию этой книги.
- Проверь общее состояние машины,убедись что нету изношеных и поломаных деталей таких как лента,исправить и подтянуть.

#### **ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:**

- Прочитать внимательно инструкционную книгу,разсмотреть наклейки по безопасности машины,они имеют важную информацию.
- Иметь одежду и принадлежности в соответствии к данной работе.
- Перед началом работы машины ознакомиться с механизмом управление.
- Очистить машину от ненужных вещей.Очистить рабочую зону и смотреть чтобы никого не было возле неё.
- Подсоединить шланги в соответственные места.Непереставлять местами шланги иначе машина не будет работать или будет работать неправильно.
- Смотреть инструкцию трактора по подсоединению гидравлических шлангов.

#### **НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:**



Для своей безопасности и других соответствуй следующим нормам

- Предотвращай неправильное использование машины,учись правильно пользоваться машиной.
- Не манипулируй машиной при включенных вале отбора мощности или гидравлической системы трактора.

- Выжать сцепление,поставить коробку передач в нейтральное положение перед тем как завести мотор трактора.
- Выжать сцепление,поставить коробку передач в нейтральное положение перед тем как завести мотор трактора.
- Перед подсоединением гидравлики выключить мотор трактора и вынуть ключ.
- При обслуживании машины внизу,использовать упоры для предотвращение падения.
- Избегать каких-либо работ в зонах где есть вероятность опрокидывания машины или трактора.
- Не привышать максимальный вес или работу машины вказаную изготавителем.
- Совершать манёвры с подсоединеной машиной спокойно без агрессивной езды.
- Полностью запрещено залезать на машину когда работает или передвигается.
- Оператор всегда должен смотреть чтобы не было никого взоне работы или передвижения машины,и если надо то отсторонить(отодвинуть)их.
- Посмотреть нет ли объектов которые сделают опасность в зоне работы.
- Перед выходом из трактора убедиться что ручной тормоз поставлен правильно.

### ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:



Гидросистема есть с разными давлениями.Всегда нужно смотреть что правильно подсоединен гидравлический вал мощности.

- Когда машина имеет гидравлический вал мощности, каждый шлаг должен быть подсоединен соответственно.
- Если шланг имеет дефекты нужно его заменить в соответствии с стандартом.
- Если есть пропускание в шланге не контактировать кожей со струёй масла.Неискать разрыв шланга пальцами при включеной гидравлике.



Масло под давлением может проникнуть под кожу и спричинить заболевание.

В этом случае нужно обратиться к врачу.

### ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОГАМ:




Для своей безопасности и других соответствуйте следующим нормам

- Перед транспортировкой убедитесь что нету разбрасывания удобрений. Подчас остановки машины никто не наблюдался.
- Никогда не превышать ограничение скорости. Соблюдать правила движения на дорогах.
- Неделать манёвры когда есть очень близко человек. Увеличить внимание на поворотах узких дорог. Осторожно при плохой видимости и плохих метеоусловиях.
- В закрытых поворотах с прицепной машиной нужно иметь ввиду радиус поворота и учитывать отцентровую силу.
- Запрещается залазить на машину при работе или транспортировке её.
- Никогда не оставлять трактор без включение ручного тормоза. Перед выходом из трактора выключи мотор и вытащи ключ зажигания.
- Для передвижения машины на грузовике при погрузке нужно зацепить за верхнюю часть платформы.

#### **ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ(ЕСЛИ ЕСТЬ):**

- Посмотреть чтобы вращался легко в своём кожухе.
- Не приближаться к кардану который вращается. Контакт с ним может привести к плохим последствиям. Избегать захвата одежды, ремней и т.д. вращающимися органами.
- Перед работой убедиться что защиты деталей машины и трактора в отличном состоянии. Если есть неисправности нужно их заменить перед работой.
- Перед обслуживанием машины выключить мотор и вынуть ключи из замка зажигания.
- Оператором машины использовать только вал отбора мощности оригинальный и соответственной длины.
- Перед работой убедиться что вал закреплён правильно на тракторе и машине.
- В случае плохой видимости осветить место когда подсоединяют вал и первый момент запуска вала.
- Транспортировать в горизонтальном положении чтобы не разсоединить вал и не повредить защиту.
- На протяжении работы не превышать нагрузки на вал и количества оборотов его.

- При работе и передвижении машины избегать удлиняние вала. Как минимум телескопическая труба должна быть всунута на 1/3 своей длины.



- При манёврах избегать заламывания концевых частей вала больше чем на 35°.
- Сохранять цепи так чтобы можно работать и передвигаться.
- Не использовать цепи для передвижения или поддержки вала в конце работы, для этого есть специальные приспособления.
- Не использовать вал как поддержку и ступеньку.
- Диски сцепления могут иметь высокую температуру. Не трогать!
- Для избежания пожаров не держать вблизи легковозгорающие материалы. Избегать длинному скольжению муфт.
- Всегда держаться инструкции по монтажу и обслуживанию.**

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ:

Разбрасыватель SV-15 изготовлен для работы с минеральными удобрениями. Если использовать его не по назначению то при поломках изготовитель не несёт никакой ответственности

Должны соблюдаться все правила безопасности как машины так и в работе.

Все изменения сделанные владельцем машины сразу ведут к потери гарантии.

### РЕКОМЕНДАЦИИ:

никогда: не выходить из трактора без установления его на тормоз, выключения мотора и вытаскивания ключа из зажигания.

- никогда: не проверять уровень масла когда работает машина.
- никогда: не залазить на машину когда работает или при транспортировке.
- никогда: не трогать детали которые врачаются на пробу горячие ли они.
- никогда: не проводить инспектирование или регулировку если трактор не заглушен.
- всегда: вытаскивать ключ из зажигания перед ремонтом, обслуживанием.
- всегда: пользоваться спецодеждой.
- всегда: избегать ношение одежды которая может цепляться за врачающиеся

детали .

- всегда: использовать машину по назначению.
- всегда:убедиться что машина используется опытным персоналом.
- всегда:включать поворотные огни при поворотах.

## **ОЧЕНЬ ВАЖНО:**

**Перед началом работы изготовитель рекомендует сделать маленькую пробу, чтобы увидеть как работает машина.Нужно провести несколько проб маленьких или одну длинную,чтобы избежать больших поломок.**

**Ответственный за не правильную эксплуатацию машины несёт оператор машины.**

## **4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<i>ABONADORA DE CINTA SV-15</i>				
Модель	Литры	Высота	Размеры бункера	Колёса
SV-15	15.000 L.	2.700mm	5.100 x 2.400mm	445/65 R 22'5 o 550/60-22'5 16PR

### **ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- -Дозатор и масленный редуктор.
- Два нержавеющие диски(тарелки).
- Гидравлический тормоз для сервиса и остановки.
- Гидросистема.
- Свет:габаритный ,поворотов,подсветка.
- Гидроопора.
- Управление гидрозаслонками ,которые синхронные с колесом привода ленты.
- Сервисная лесница и центральная сетка.

### **ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЦИЙ:**

- Гидравлическое закрывание верха.
- Ось которая вращается.
- Принудительная рулевая ось.
- Навигатор.



**ВНИМАНИЕ:** здесь приведены колёса которые не есть взаимозаменяемые для всех машин. Соблюдай заводские размеры колёс. Соответствие размера колёс и давления в них.

РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ при 25-40 км/ч
445/65 R 22'5	8,5 bar
550/60-22'5 16PR	2,8 bar

## 5. УСТАНОВКА.ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ТРАКТОРУ



Подсоединение и отсоединение машины с трактором должно происходить на ровной площадке без уклонов с твёрдой поверхностью. Убедиться в тому что ни один человек не находится в зоне этих манёвров.

### ПОДСОЕДИНЕНИЕ:

1. Двигайся трактором плавно назад, перед этим если надо отрегулий высоту сцепки машины, пока сцепка машины не совпадёт с сцепкой трактора. Постав трактор на ручной тормоз и выключи мотор.
2. Вставить палец в сцепку, отключить ручной тормоз машины и поднять опору в горизонтальное положение. Посмотреть правильно ли зацеплена машина и не торкает ли опора земли.
3. Если машина имеет гидросистему то нужно подсоединить шланги гидромотора соответственно с системой гидромотора трактора. Перед этим нужно почистить наконечники шлангов.
4. Можна начинать транспортировку включивши при этом соответственную передачу в тракторе.

### ОТСОЕДИНЕНИЕ:

1. Выключить мотор трактора и установить ручной тормоз.
2. Установить ручной тормоз машины и поставить вертикально опору.
3. Отсоединить гидравлические шланги и вытащить палец со сцепки.

4.Отехать трактором вперёд.Посмотреть нет ли ничего вцепке с трактором .



**ВСЛУЧАЕ ЕСЛИ МАШИНА ИМЕЕТ ГИДРОМОТОР ДЛЯ ВРАЩЕНИЯ ТАРЕЛОК, КОТОРЫЕ РАЗБАСЫВАЮТ УДОБРЕНИЕ, НУЖНО СЛЕДУЮЩИЕ:**

- 1.Когда машина находится в сцепке с трактором нужно подсоединить два шланга гидромотора ,но иметь ввиду что в один шланг подается масло под давлением а другой шланг служит для обратки масла(без давления).Если поменять местами шланги машина не будет работать.
- 2.Всегда краны как трансмиссионного колеса так и заслонки ленты должны быть открыты.Когда подается давление на трансмиссионное колесо в тоже самое время открывается заслонка ленты.
- 3.Компьютер который есть с этой машиной нужно подключить в тракторе к розетке.Он показывает только количество оборотов в минуту гидромотора.
- 4.Если нужно уменьшить рассеяние разбрасывание удобрений то можна уменшить обороты гидромотора.После востановления границ расбрасывания возвратиться к 540об/мин.



**Никогда не привышать 540 об/мин.Если не додерживаться этих норм, завод не даёт гарантий что машина не поломается.**

## 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

-Рекомендуется периодически проверять гидросистему нет ли подтёков масла или повреждения шлангов, и если нужно исправить или заменить.

-Сохранять машину в чистом состоянии и избегать попадание влаги на все детали машины, тем самым продлите срок службы машины.

-После каждого использования машины, её надо помыть водой под давлением.

-Каждый день нужно смазывать вращающиеся места где есть маслёнки и указанные наклейки.



### СОХРАНЕНИЕ МАШИНЫ ПОСЛЕ РАБОТЫ:

-Смазывание машины во всех местах для смазки.

-Проверить и подтянуть все болты и гайки.

-Проверить если какие -нибудь неисправности в машине.

-После работы сохранять машину чистой ( убрать влагу и грязь).

-Отсоединить вал отбора мощности от машины для транспортировки.

-Если машину ставить на длинное хранение то нужно обработать её маслом дизтопливом или другими средствами от корозии.

-Гидрошланги всегда поддаются изнашиванию от климатических условий, поэтому их всегда надо проверять и вслучай неполадок заменять. Каждых 5 лет независимости от состояния их надо менять на такие самые, оригинальные.

-Очистить машину от объектов которые могут провоцировать кисление. Обновить краску в местах окисления.

-Посмотреть нет ли поломанных деталей или дефектов. Это нужно проводить в специальных местах для этого.

-Машина всегда должна сохраняться под навесом с закрытым верхом для того чтобы не попадала пыль и влага.

Ленточную тележку нужно чистить так как описано ниже:

#### УДАЛЕНИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ



Открутить все болты которые удерживают тележку и которые находятся со стороны..




Снять защиту и отсоединить цепи соединения.



Вытащить дозирующую емкость, один раз отсоединивши всё, вытащить назад ленточную тележку.

#### МОНТАЖНАЯ ГРУППА



Натянуть максимально цепь. Посверлить отверстия 9 мм так само , как имеет поперечная планка цепи..




Встановити ленту ,чтобы начало её выступало за поперечную планку на 5 см ,но иметь ввиду что должно быть как на последней фотографии на 18 странице



Закрепить ленту по краям как показано на фото



Прокрутить ленту и соединить её с вверху другой на поперечине(если длинная то отрезать),просверлить,соединить болтами,отпустить натянутую цепь.



Соединение должно быть в том направлении как показано на фото.


## РАЗГРУЗКА ИЗБЫТОЧНЫХ УДОБРЕНИЙ

Подсоединить вал отбора мощности к оси №1 ленты, отсоединить редуктор №2 и плавно включить вал отбора мощности.



## МОНТИРОВАНИЕ ЛОПАСТЕЙ И ТАРЕЛОК РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ


Буквы A,B,C, обозначают положение болтов на лопастях.



Видите левую лопасть, она должна крепиться на левой тарелке по направлению движения..

Номера 1,2,3 показывают позицию лопасти на тарелке.

### НАПРЯМ ДВИЖЕНИЯ



тарелка левая

тарелка правая

## 7. ОСНОВЫ УДОБРЕНИЙ

Las denominaciones DERECHA, IZQUIERDA, DELANTE Y DETRÁS se refieren a la máquina en sentido de marcha, tal como se indica en el dibujo.

En los despiece no se repiten las piezas de diferente mano. En los listados figuran los números de referencia que las distinguen.

Al pedir repuestos, rogamos citar el número y tipo de máquina que figura en la PLACA DE IDENTIFICACIÓN de la tolva.

IZQUIERDA



DERECHA

DELANTE



DETRÁS

## EQUIPO ELÉCTRICO




FIG.	CÓDIGO	UNID.	DESCRIPCIÓN
<b>1</b>	8000060	2	Piloto gálibo rojo
<b>2</b>	8000043	1	Conjunto placa trasera inox.
<b>3</b>	8000145	2	Piloto posición blanco
<b>4</b>	8000179	2	Catadióptrico blanco
<b>5</b>	8000120	1	Piloto trasero izquierdo
<b>6</b>	8000121	1	Piloto trasero derecho
<b>7</b>	5500050	4	Abarcón M-6 35 largo int. 21
<b>8</b>	4600439-13	4	Tuerca autobl. 985 M-6 inox.
<b>9</b>	4600438	4	Tuerca autobl. 985 M-5
<b>10</b>	4600005	4	Arandelas M-5 ancha
<b>11</b>	ZCAR05x016	4	Tornillo M5x16

## CONJUNTO FRENO




FIG.	CÓDIGO	UNID.	DESCRIPCIÓN
1	4912010	4	Cilindro freno
2	4912012	4	Horquilla cilindro freno

## EJE TRACCIÓN CINTA TRASERO



<b>FIG.</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>1</b>	4792CF45	2	Soporte cuadrado 45
<b>2</b>	ICAR16x045	8	Tornillo 933 M-16x45 inox.
<b>3</b>	4600549-19	8	Tuerca autobl. 985 M-16 inox.
<b>4</b>	ACJ08765	1	Eje 45 cinta SV-15 estriado 980 mm.

## EJE DELANTERO



<b>FIG.</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>1</b>	4792CF45	2	Soporte cuadrado 45
<b>2</b>	ICAR16x045	8	Tornillo 933 M-16x45 inox.
<b>3</b>	4600549-19	8	Tuerca autobl. 985 M-16 inox.
<b>4</b>	ACJ08770	2	Soporte tensor cadena
<b>5</b>	4600549-6	2	Tuerca 934 M-16 inox.
<b>6</b>	4600180	2	Arandela 125 M-16 inox.
<b>7</b>	ICAR12x025	2	Tornillo 933 M-12x25 inox.
<b>8</b>	4600320	2	Arandela grower 127 M-12
<b>9</b>	ACJ08785	2	Arandela esp. 55x13x4
<b>10</b>	ACJ08775	1	Eje 45 cinta SV-15 920 mm.

## BANDA DE LA CINTA TRANSPORTADORA




FIG.	CÓDIGO	UNID.	DESCRIPCIÓN
1		1	Banda 4000x120 derecha
2		1	Banda 4000x120 izquierda
3	ACJ08320	1	Banda 650x120 delantera
4	ACJ08330	1	Banda 600x50 para cono
5		1	Banda 8400x600
6	ICAR08x20603	66	Tornillo 603 M-8x20 inox.
7	ICAR08x25603	11	Tornillo 603 M-8x25 inox.
8	ICAR08x020	42	Tornillo 933 M-8x20 inox.
9	4600549-15	119	Tuerca autobl. 985 M-8 inox.
10	ACJ08270	66	Arandela 30x10x2 inox.
11	ACJ08250	1	Pletina 600x40x1,5 inox.

## TRAMPILLA APERTURA ABONO





FIG.	CÓDIGO	UNID.	DESCRIPCIÓN
1	ACJ08835	2	Grosor 34x20x50
2	ACJ08790	2	Piñon M4-15CH3
3	ACJ08840	1	Volante
4	4600549-16	1	Tuerca autobl. 985 M-10 inox.
5	ICAR10X050	1	Tornillo 933 M-10x50 inox.
6	ACJ08825	1	Pasamano 360x30x8
7	6500955	1	Manopla PVC para pasamano 30x8
8	ACJ08830	1	Trampilla 530x540x6
9	4600549-15	5	Tuerca autobl. 985 M-8 inox.
10	ICAR08X025	5	Tornillo 933 M-8x25 inox.
11	ACJ08820	1	Pasamano 480x30x6
12	ACJ08810	1	Banda PVC 480x120

## BANDA LATERAL



FIG.	CÓDIGO	UNID.	DESCRIPCIÓN
1	ACJ08375	1	Banda PVC 600x120
2	ICAR08x020	4	Tornillo 933 M-8x20 inox.
3	4600549-15	4	Tuerca autobl. 985 M-8 inox.
4	ACJ08200	2	Soporte banda PVC

## CANAL CAIDA ABONO



<b>FIG.</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>1</b>	ACJ08530	1	Conjunto cono distribución SV15
<b>2</b>	ICAR06x016	10	Tornillo 933 M-6x16 inox.
<b>3</b>	4600439-13	12	Tuerca autobl. 985 M-6 inox.
<b>4</b>	4600159	12	Arandela 125 M-6 inox.
<b>5</b>	ICAR08x020	2	Tornillo 933 M-8x20 inox.
<b>6</b>	ICAR06x020	2	Tornillo 933 M-6x20 inox.
<b>7</b>	4600549-15	4	Tuerca autobl. 985 M-8 inox.
<b>8</b>	4600160	2	Arandela 125 M-8 inox.
<b>9</b>	ACJ08290	1	Chapa 570x60mm inox.
<b>10</b>	ACJ08375	1	Banda PVC 600x120
<b>11</b>	ACJ08800	1	Banda PVC 100x150

## CINTA TRANSPORTADORA






FIG.	CÓDIGO	UNID.	DESCRIPCIÓN
1	ACJ08385	8	Casquillo guia banda
2	4600100	8	Arandela 125 M-30 Zn.
3	4600818	8	Pasador R abierto DIN 94 5x50

## DISTRIBUCIÓN



<b>FIG.</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>1</b>	ACJ08370	1	Separador SV-15
<b>2</b>	ICAR08x020	2	Tornillo 933 M-8x20 inox.
<b>3</b>	4600549-15	2	Tuerca autobl. 985 M-8 inox.
<b>4</b>	4600160	2	Arandela 9021 M-8 inox.

## CIERRE AUTOMÁTICO FINAL CINTA



<b>FIG.</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>1</b>	ACJ08780	1	Cierre hidráulico
<b>2</b>	ICAR10x030	4	Tornillo 933 M-10x30 inox.
<b>3</b>	4600549-16	4	Tuerca autobl. 985 M-10 inox.

## TRANSMISIÓN CINTA







FIG.	CÓDIGO	UNID.	DESCRIPCIÓN
1	ACJ08425	1	Rueda 8" 4.00 6PR
2	1520410	1	Cilindro 40x90
3		1	Cadena $\frac{3}{4}$ reforzada
4		1	Soporte conjunto tracción

## REDUCTOR TRANSMISIÓN CINTA



FIG.	CÓDIGO	UNID.	DESCRIPCIÓN
1	4950185	1	Reductor IP. 162/22,75
2	5100205	1	Piñón Z 10 simple $\frac{3}{4}$ eje 25
3		2	Piñon
4		1	Cadena $\frac{3}{4}$ reforzada
5		1	Cadena $\frac{3}{4}$ reforzada
6	ACJ08670	1	Cadena $\frac{3}{4}$ doble 300 mm.
7		2	Tensor cadena

LISTAS DE PIEZAS		PARTS LIST
MODELO MODEL	E-12.011...E-72.042	
7 20 35 17 22 32 4 27 38 35 23 12 11 9 1		
33 28 8 18 16 3 15 26 2 25 31 24 19 30		
MODELO MODEL	E-33.011...E-73.028	
7 20 35 17 22 32 4 27 38 25 5 10 6 13 34 9 30 1		
33 28 8 18 16 3 15 26 35 2 25 31 23 24 12 11 19		
MODELO MODEL	ME-12.056...ME-72.180	
7 20 35 17 22 32 4 27 38 1 23 11 24 19 30		
33 28 8 18 16 3 15 26 35 2 25 31 12 9 21		
MODELO MODEL	ME-33.056...ME-73.132	
7 20 35 17 22 32 4 27 38 25 5 10 6 13 34 9 1 30 21		
33 28 8 18 16 3 15 26 35 2 25 31 23 12 11 24 19		
1 PIÑON ENTRADA	1 INPUT PINION	
2 RUEDA ENTRADA	2 INPUT WHEEL	
3 PIÑON SALIDA	3 OUTPUT PINION	
4 RUEDA SALIDA	4 OUTPUT WHEEL	
5 PIÑON INTERMEDIO	5 INTERMEDIATE PINION	
6 RUEDA INTERMEDIA	6 INTERMEDIATE WHEEL	
7 EJE SALIDA	7 OUTPUT SHAFT	
8 CUERPO	8 BODY	
9 TAPA ENTRADA	9 INPUT COVER PLATE	
10 TAPA INTERMEDIA	10 INTERMEDIATE COVER PLATE	
11 RODAMIENTO	11 BEARING	
12 RODAMIENTO	12 BEARING	
13 RODAMIENTO	13 BEARING	
14 RODAMIENTO	14 BEARING	
15 RODAMIENTO	15 BEARING	
16 RODAMIENTO	16 BEARING	
17 RODAMIENTO	17 BEARING	
18 RODAMIENTO	18 BEARING	
19 RETEN	19 RETAINER	
20 RETEN	20 RETAINER	
21 MOTOR	21 ELECTRIC MOTOR	
22 ANILLO NILOS	22 NILOS RING	
23 ARANDELA PROTECCION	23 PROTECTING WASHER	
24 ANILLO	24 RING	
25 ANILLO	25 RING	
26 ANILLO	26 RING	
27 ANILLO	27 RING	
28 ANILLO	28 RING	
29 ANILLO	29 RING	
30 CHAVETA	30 KEY	
31 CHAVETA	31 KEY	
32 CHAVETA	32 KEY	
33 CHAVETA	33 KEY	
34 CHAVETA	34 KEY	
35 SEPARADOR	35 SEPARATOR	
36 SEPARADOR	36 SEPARATOR	
37 SEPARADOR	37 SEPARATOR	
38 TAPON LLENADO	38 FILLING PLUG	

## SISTEMA DISTRIBUCIÓN




FIG.	CÓDIGO	UNID.	DESCRIPCIÓN
1	ACJ05686	1	Soporte grupo
2		1	Motor hidráulico
3		1	Cuenta vueltas
4	6530144	1	Grupo izquierdo
5	6530145	1	Grupo central
6	6530144	1	Grupo derecho
7	ACJ05002-2	2	Adaptador flector
8	4799015	2	Flector
9	ACJ05002	2	Adaptador flector
10	ACJ05650	2	Soporte discos

## PROTECTORES TRASEROS



FIG.	CÓDIGO	UNID.	DESCRIPCIÓN
1		1	Parachoques
2	ACJ08520	1	Protector discos difusor inox.

## EQUIPO DISTRIBUCIÓN





FIG.	CÓDIGO	UNID.	DESCRIPCIÓN
1	ACJ05686	1	Soporte grupo
2	6530165	1	Plato centrífugo con palas izquierdo
3	6530160	1	Plato centrífugo con palas derecho
4	ICAR10X20603	8	Tornillo 603 M10x20 inox.
5	6530185	8	Grower M-10
6	4600549-3	8	Tuerca 934 M-10 inox.
7	ICAR12X050	8	Tornillo 933 M12x50 inox.
8	4600549-17	8	Tuerca autobl. 985 M-12 inox.
9	ICAR8X025	2	Tornillo 933 M8x25 inox.
10	6530184	2	Grower M-8
11	4600160	2	Arandela 125 M-8 inox.
12	ACJ05670	2	Tapón soporte discos
13	ACJ05650	2	Soporte discos
14	ACJ05660	2	Guardapolvo nylon
15	6530144	1	Grupo derecho
16	6530145	1	Grupo central
17	6530144	1	Grupo izquierdo
18	ACJ05002-2	2	Adaptador flector
19	4799015	2	Flector

<b>FIG.</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>20</b>	ACJ05002	2	Adaptador flector
<b>21</b>	ICAR10X130	12	Tornillo 933 M10x130 inox.
<b>22</b>	4600165	12	Arandela 125 M-10 inox.
<b>23</b>	4600549-16	12	Tuerca autobl. 985 M-10 inox.
<b>24</b>	ICAR12X070	12	Tornillo 931 M12x70 inox.
<b>25</b>	4600549-17	12	Tuerca autobl. 985 M-12 inox.
<b>26</b>	ICAR10X030	2	Tornillo 933 M10x30 inox.
<b>27</b>	4600165	2	Arandela 125 M-10 inox.

## GRUPO DISTRIBUDOR CUERPO CENTRAL




## GRUPO DISTRIBUDOR CUERPO CENTRAL

BONDIOLI  
&  
PAVESI

## Distinta Base SAP

Codice		Descrizione			
S1020100G133		GRUPO 1020 1:1 G 133			
Divisione	BCGH	Distinta Base -SAP- :		Produzione	
Nr.	Componente	Q.tà	Rev.Cad	Rev.Sap	Descrizione
1	19025000M	1	a	a	CARCASA x GRUPO S1020
2	19025000N	1	a	a	CARCASA x GRUPO S1020
3	295036225	1	c	c	EJE Z (2020)
4	295626213	1	c	c	EJE XY (1020-2020) D.30
5	298301600	1	a	a	JUNTA
6	303015200	8			TORNILLO
7	330002620	8			TUERCA
8	339000030	3	-		GRUPILL.ELAST.E. 30X2,00 DIN471
9	340E03000	1	d	d	GALGA
10	354102030	3	-		RODAMIENTO DE BOLAS 6006
11	354400030	1	-		RODAMIENTO CONICO 30206
12	355000030	2			REten 30x50x7
13	355010035	1			REten 35x50x7
14	370007000	2	b	b	CHAVETA
15	373028000	1	c	c	TAPON ACEITE
16	399000004	0.01			-
17	399SCA006	1	d	d	-
18	448100507	1			PAR CONICO

## GRUPO DISTRIBUDOR CUERPO LATERAL




## GRUPO DISTRIBUDOR CUERPO LATERAL




## Distinta Base SAP

Codice		Descrizione			
S1020190R210		GRUPO 1020 1,90:1 R 210			
Divisione	BCGH	Distinta Base -SAP-		Produzione	
Nr.	Componente	Q.tà	Rev.Cad	Rev.Sap	Descrizione
1	190250001	1	b	b	SEMI CARTER
2	19025000L	1	a	a	SEMI CARTER
3	295036221	1	d	d	EJE XY (1020-2020) D.30
4	298301600	1	a	a	JUNTA
5	303015200	8			TORNILLO
6	330002620	8			TUERCA
7	339000030	3	-		GRUPILL.ELAST.E. 30X2,00 DIN471
8	340E03000	1	d	d	GALGA
9	354102030	3	-		RODAMIENTO DE BOLAS
10	354400030	1	-		RODAMIENTO CONICO
11	355000030	1			RETEN 30x50x7
12	355010035	1			RETEN 35x50x7
13	370007000	1	b	b	CHAVETA
14	373028000	1	c	c	TAPON ACEITE
15	399000004	0.01			-
16	399SCA006	1	d	d	-
17	448190414	1			PAR CONICO

## SUSPENSIÓN MULTIHOJA



## CAPACIDAD CARGA NEUMÁTICOS



## 8. ОСНОВЫ УДОБРЕНИЙ

-ГРАНУЛОМЕТРИЯ УДОБРЕНИЙ: не использовать разно гранулёваное или легко разбывающееся удобрение.

-СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ: неравномерная скорость влияет на равномерность разбрасывания.

-НЕУВНОСИТ УДОБРЕНИЕ КОГДА ЕСТЬ ВЕТЕР: это может влиять на ширину захвата и количества удобрений.

-РАЗНОВИДНОСТЬ УДОБРЕНИЙ: проводит тест в складах, потому что каждое удобрение имеет разную плотность и влагу.

-РАССТОЯНИЕ МЕЖДЕ ПРОХОДАМИ ПОСЕВА: должно соблюдаться расстояние между проходами машины.

## 9. РЕГУЛИРОВКА РИЗБРАСЫВАТЕЛЯ УДОБРЕНИЙ

### 9.1. Метод резюме для регулировки

Базовый процесс регулировки следующий:

1-знать тип удобрений, его гранометрию, плотность, размер гранул чтобы подобрать похожие на ст 48-50 в этой книге.

2-знать сколько нужно кг/га в зависимости от почвы и её обработки.

3-выставить регулировку согласно выбраному по таблице.

4-сделать пробу и убедиться что отрегулировано правильно.

5- сделать пробное разбрасывание удобрений, чтобы посмотреть правильность настройки.

### 9.2. ЗНАНИЕ ПРО УДОБРЕНИЕ

Одна настройка машины по разному разбрасывает удобрение, если их физические характеристики разные. По этому для каждого удобрения должны быть свои настройки машины.

Главные физические характеристики это гранометрия и плотность удобрения.

**ПЛОТНОСТЬ:** это вес удобрения в одном объёме кг/дм<sup>3</sup>. Он может изменяться в зависимости от влаги.

Должны пробывать удобрения которые будем использовать с теми которые есть в этой книге.

**ГРАНОМЕТРИЯ:** показывает размеры гранул удобрений. Таблица дозировки удобрений для каждого удобрения разделена на четыри группы:

- 4,75 % большенство гранул диаметром 4,75мм
- 3,3 % большенство гранул 3,3мм и меньшая часть 4,75мм
- 2 % большенство гранул 2мм и меньшая часть 3,3мм
- <2 % гранулы диаметром меньше 2мм

44

Как правило все удобрения (90%) можно разделить на три класса согласно своей гранометрии.

Так как удобрения разделены на три группы по своему виду и четыри подгруппы по размерам гранул, можно посмотреть их дозировку по таблицам

## 10. ИЗМЕРЕНИЕ ПРИТОКА

При проведении пробы собираем удобрения с двух тарелок. Подаем давление на колесо чтобы мы могли свободно его вращать.

Открываем окно дозировки согласно таблицы.

Делаем 10 оборотов колеса в направлению движения и собираем выпавшее удобрение. Взвешиваем и в соответствии к ширине захвата работы машины умножаем на коэффициент который есть в таблице.:

ШИРИНА РАБОТЫ	КОЭФИЦИЕНТ	ВЕС кг	кг/га
6	133'3		
7	114'2		
8	100		
9	88'8		
10	80		
11	72'7		
12	66'6		
13	61'5		
14	57'1		
15	53'3		
16	50		
17	47		
18	44'4		
19	42'1		
20	40		
21	38		
22	36'3		
23	34'7		
24	33'3		

Например :работаем з шириной захвата 14м и собрали 5кг удобрений, тогда следующее:

$$57,1 \times 5 = 285,50 \text{ кг/га}$$

Так мы получаем сколько кг/га в зависимости от ширины работы и положения регулировочного окна и не зависимости от скорости трактора.

**11. ТАБЛИЦА ПО НОРМАМ УДОБРЕНИЯ**

Таблица по нормам удобрения зависит от ширины работы машины и скорости движения.

В таблице наведены данные приблизительно. Они могут отличаться в зависимости от влаги ,плотности,гранулёвности.

Для удобрений в этих таблицах наведены приблизительные данные для похожих гранометрий и плотностей.

**СИМВОЛЫ КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ТАБЛИЦАХ**

позиция ручки регулировочного окна

km/h

км/час скорость



позиция лопаток на тарелке

abono: NPK 15-15-15 FERTIBERIA								
densidad:	0,95 Kg/dm <sup>3</sup>							
granulometria:	ø 4,75=5% ø 3,3=65% ø 2 =30% ø<2 =0%							
	Ancho 18 m.			Ancho 21 m.			Ancho 24 m.	
	kg/ha.	km/h.	km/h.	kg/ha.	km/h.	km/h.	kg/ha.	km/h.
2	70	6 / 8 10 / 12		60	6 / 8 10 / 12		52	6 / 8 10 / 12
3	107	6 / 8 10 / 12		92	6 / 8 10 / 12		80	6 / 8 10 / 12
4	144	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B2	124	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B2	108	6 / 8 10 / 12
5	183	6 / 8 10 / 12		157	6 / 8 10 / 12		137	6 / 8 10 / 12
6	222	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B2	191	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B2	167	6 / 8 10 / 12
7	263	6 / 8 10 / 12		226	6 / 8 10 / 12		197	6 / 8 10 / 12
8	304	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B2	261	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B2	228	6 / 8 10 / 12
9	347	6 / 8 10 / 12		298	6 / 8 10 / 12		260	6 / 8 10 / 12
10	390	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B2	335	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B2	293	6 / 8 10 / 12
11	435	6 / 8 10 / 12		373	6 / 8 10 / 12		326	6 / 8 10 / 12
12	480	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B2	412	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B2	361	6 / 8 10 / 12
13	527	6 / 8 10 / 12		452	6 / 8 10 / 12		396	6 / 8 10 / 12
14	574	6 / 8 10 / 12		492	6 / 8 10 / 12		432	6 / 8 10 / 12
15	623	6 / 8 10 / 12		534	6 / 8 10 / 12		468	6 / 8 10 / 12

abono: UREA FERTIBERIA					
densidad:	0,75 Kg/dm3				
granulometría:	ø 4,75=0%				
	ø 3,3=0%				
	ø 2 =10%				
	ø<2 =90%				
	Ancho 9 m.			Ancho 18 m.	
	kg/ha.	km/h.		kg/ha.	km/h.
2	89	6 / 8 10 / 12		54	6 / 8 10 / 12
3	147	6 / 8 10 / 12		83	6 / 8 10 / 12
4	212	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B3	113	6 / 8 10 / 12
5	283	6 / 8 10 / 12		143	6 / 8 10 / 12
6	359	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B3	174	6 / 8 10 / 12
7	439	6 / 8 10 / 12		206	6 / 8 10 / 12
8	521	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B3	238	6 / 8 10 / 12
9	604	6 / 8 10 / 12		270	6 / 8 10 / 12
10	687	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B3	304	6 / 8 10 / 12
11	769	6 / 8 10 / 12		338	6 / 8 10 / 12
12	849	6 / 8 10 / 12		372	6 / 8 10 / 12
13	925	6 / 8 10 / 12		408	6 / 8 10 / 12
14	996	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B3	444	6 / 8 10 / 12
15	1061	6 / 8 10 / 12		480	6 / 8 10 / 12

abono: NITRATO AMONICO CALCICO 27% FERTIBERIA									
densidad:	~1 Kg/dm <sup>3</sup>								
granulometría:	ø 4,75=0% ø 3,3=80% ø 2 =20% ø<2 =0%								
									
	Ancho 18 m.			Ancho 21 m.			Ancho 24 m.		
	kg/ha.	km/h.		kg/ha.	km/h.		kg/ha.	km/h.	
2	72	6 / 8 10 / 12		61	6 / 8 10 / 12		55	6 / 8 10 / 12	
3	114	6 / 8 10 / 12		98	6 / 8 10 / 12		86	6 / 8 10 / 12	
4	157	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B2	135	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B2	118	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B2
5	202	6 / 8 10 / 12		171	6 / 8 10 / 12		152	6 / 8 10 / 12	
6	240	6 / 8 10 / 12	B1-B1-B2	206	6 / 8 10 / 12	B1-B2-B2	180	6 / 8 10 / 12	B1-B2-B2
7	278	6 / 8 10 / 12		239	6 / 8 10 / 12		209	6 / 8 10 / 12	
8	316	6 / 8 10 / 12	B1-B2-B2	271	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B2	237	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B2
9	354	6 / 8 10 / 12		304	6 / 8 10 / 12		266	6 / 8 10 / 12	
10	396	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B2	340	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B2	297	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B2
11	444	6 / 8 10 / 12		382	6 / 8 10 / 12		333	6 / 8 10 / 12	
12	503	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B2	432	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B2	377	6 / 8 10 / 12	B2-B2-B2
13	577	6 / 8 10 / 12		497	6 / 8 10 / 12		432	6 / 8 10 / 12	
14	672	6 / 8 10 / 12		580	6 / 8 10 / 12		503	6 / 8 10 / 12	
15	795	6 / 8 10 / 12		688	6 / 8 10 / 12		595	6 / 8 10 / 12	

## 12. ГАРАНТИЯ

Машина имеет 12 мес (1 год) гарантии со дня её продажи при выявлении дефекта по причине завода -изготовителя.

Компоненты не изготовленные VIGERM,S.L. такие как оси ,цилиндры,колёса имеют совсем другую гарантию.

Гарантия теряется когда есть самовольные изменения в конструкции машины, использование не по назначению или смена владельца.

VIGERM,S.L. не несёт никакой ответственности за плохую работу в некоторых случаях,или за времяостоя машины в ремонте,постарается как можно быстрее помочь в решении все проблем.

Для решения спорных вопросов две стороны должны подавать иск в суд города БАЛЬС провинции ТАРРАГОНА.



## **VIGERM, S.L.**

Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A, Parc. 2  
43420 Sta. Coloma de Queralt - Tarragona (ESPAÑA)  
Telf.: 977.88.03.02 / Fax: 977.88.12.25  
[www.vigerm.com](http://www.vigerm.com) - [vigerm@vigerm.com](mailto:vigerm@vigerm.com)