




ED-1003



**ĮRANGOS PARUOŠIMO DARBUI,
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS
IR DOZAVIMO DERINIMO INSTRUKCIJA**

Prieš naudodamiesi įrenginiu, atidžiai perskaitykite šią instrukciją

SOLÁ sėjamosios ir trėšiamosios gaminamos minėtą įrangą gaminti specializuotoje gamykloje, kurios patikimumą patvirtina tūkstančių mūsų įrangos vartotojų patirtis.

Tai aukšto technologinio lygio įrenginiai, suprojektuoti sukurtos tarnauti negesdamos kuo ilgesnį laiką, įvairiausiomis darbo sąlygomis, su paprastais ir efektyviais mechanizmais leidžiančiais puikiai atlikti darbą ir reikalaujanti itin nedidelés techninés priežiūros.

Norédami padėti jums pasiekti jūsų trokštamų rezultatų su mūsų įrenginiu, pateikiame informaciją apie įrenginio galimybes ir suderinimo variantus.



Sertifikuota kokybés kontrolés sistema

3 leidimas - 2010 m. vasaris.

Reg. Nr.: CN-811037

Sukurtas: www.ciandisseny.com

Atgaminti šią instrukciją arba jos dalį draudžiama.

Įrenginių specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto neperspėjus.

TEMŲ RODYKLĖ

1.	IVADAS.....	5
2.	TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	7
2.1	ED - 1003	7
2.2	ED - 1003 GC	7
2.3	BAZINĖ PADARGO EKIPUOTĖ	7
2.4	PASIRENKAMOJI PAPILDOMA PADARGO EKIPUOTĖ.....	7
3.	TECHNINIAI SAUGUMO NURODYMAI	9
3.1	SAUGOS ŽENKLAI	9
3.2	NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ	11
3.3	BENDROSIOS SAUGUMO NUOSTATOS	11
3.4	PAKROVIMAS IR IŠKROVIMAS	13
4.	PAGRINDINĖS SĒJIME NAUDOJAMOS SĄVOKOS.....	15
4.1	ŽEMĖS SKLYPAS.....	15
4.2	SĒKLA.....	15
4.3	SĒJIMO GYLIS	15
5.	PARUOŠIMAS DARBUI.....	19
5.1	PRIKABINIMAS	19
5.2	DOZAVIMO MECHANIZMAS.....	20
5.3	DOZAVIMO DERINIMAS	21
5.4	SĒKLOS PATIKRINIMAS PRIEŠ SĒJĄ.....	22
5.5	DOZAVIMO PATIKRINIMAS	24
5.6	SĒKLOS BARSTYMO DOZĖS KALIBRAVIMAS.....	25
5.7	KOMBINUOTAS BARSTYMAS.....	27
5.8	KOMBINUOTOS SĒJAMOSIOS DVIGUBOS TALPOS	27
5.9	KOMBINUOTOS SĒJAMOSIOS DOZAVIMO NUSTATYMAS	28
5.11	KULTIVATORIUS	32
5.12	LYGINIMO LENTA	33
5.13	AGREGATO SUBALANSAVIMAS	34
5.14	RATŲ GRANDIKLIAI	34
6.	PRIEDAI	35
6.1	EPI-6 MODELIO LANKŠČIŲ DANTŲ AKĘCIOS	35
6.2	ŽENKLINTUVAI.....	36
6.3	HEKTARŲ SKAIČIUOTUVAS	38

TEMŲ RODYKLĖ

7.	TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	41
7.1	SUTEPIMAS	41
7.2	PADANGŲ ORO SLĒGIS	43
7.3	VARŽTAI	43
7.4	APSAUGOJIMAS NUO RŪDŽIŲ (KOMBINUOTOJO PADARGO)	43
8.	DOZAVIMO LENTELĖS	45
8.1	SÉKLOS DOZAVIMO LENTELĖ (kg/ha)	46
8.2	TRAŠŲ DOZAVIMO LENTELĖ	48

1. IVADAS

Prieš pradedant naudoti séjamają būtina perskaityti šiose instrukcijose pateiktus nurodymus ir rekomendacijas. Jų laikydamiesi galésite sumažinti nelaimingų atsitikimų pavojų, apsaugosite séjamają nuo dėl netinkamo jos naudojimo daromos žalos bei padidinsite jos darbo efektyvumą bei tarnavimo laiką.

Instrukciją privalés perskaityti visi su padargu dirbantys asmenys (iskaitant paruošimo, remonto lauko sąlygomis, bei bendruosius priežiūros darbus), techninę priežiūrą vykdantis (asmenys atliekantys padargo apžiūrą ir techninės priežiūros darbus) bei padargą transportuojanties personalas.

Dėl jūsų pačių ir prietaiso saugumo, visuomet laikykites techninių saugumo nurodymų. **SOLÁ** neatsako už gedimus ar kitą padargui padarytą žalą, kilusią dėl šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų nesilaikymo.

Pirmuosiuose skyriuose rasite techninės padargo savybes, saugos instrukcijas bei pagrindines séjime naudojamas sąvokas.
Paruošimo darbui ir techninės priežiūros skyriuose pateikiamas pagrindinės padargo eksploracijai ir naudojimui būtinos žinios.
Šiose instrukcijose taip pat pateikiamas skirtinį sėklų dozavimo lentelės.



SOLÁ pasilieka sau teisę keisti šiose instrukcijose pateiktas schemas, techninius duomenis bei svorius, jei jos nuomone tai padés pakelti séjamujų kokybę.

2. TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

2.1 ED - 1003

TIPAS IR DANTŲ SKAIČIUS	ATSTUMAS TARP DANTŲ	DARBINĖS JUOSTOS PLOTIS	BENDRAS PADARGO PLOTIS	BUNKERIO TALPA		SVORIS (kg)	PADANGOS
				LITRAIS	KILOGRAMAIS		
250/21	12 cm	2,50 m	2,68 m	540	390	760	6.00-19
300/25	12 cm	3,00 m	3,17 m	665	480	890	6.00-19
350/29	12 cm	3,50 m	3,74 m	790	570	990	7.50-16
400/33	12 cm	4,00 m	4,23 m	920	660	1090	7.50-16

2.2 ED - 1003 GC

TIPAS IR DANTŲ SKAIČIUS	ATSTUMAS TARP DANTŲ	DARBINĖS JUOSTOS PLOTIS	BENDRAS PADARGO PLOTIS	BUNKERIO TALPA		SVORIS (kg)	PADANGOS
				LITRAIS	KILOGRAMAIS		
300/25	12 cm	3,00 m	3,17 m	866	625	931	7.50-16
350/29	12 cm	3,50 m	3,74 m	1027	740	1060	7.50-16
400/33	12 cm	4,00 m	4,23 m	1188	860	1155	7.50-16

2.3 BAZINĖ PADARGO EKIPOUOTĖ

- Greičio reguliatorius
- Integruotas kultivatorius
- Lyginimo lenta su dantimis
- Padéklas, svarstyklės, rankenélė ir sėklų skaičiuotuvas
- Sėklos lygio indikatorius
- Ratų grandikliai
- Atrinkimo sietas (kombiniuotos séjamosios atveju)

2.4 PASIRENKAMOJI PAPILDOMA PADARGO EKIPOUOTĖ

- Lanksčių virbų akéčios
- "Ransome" tipo kultivatoriai
- Spyruokliniai kultivatoriai
- Diskiniai ženklintuvai
- Variatoriaus nuotolinis valdymas
- Pakabinamas kultivatorius
- Automatinio sukabinimo elementas

3. TECHNINIAI SAUGUMO NURODYMAI

3.1 SAUGOS ŽENKLAI

Šioje instrukcijoje rasite trijų tipų saugos bei pavojaus ženklus:



SKIRTI PALENGVINTI DARBUI SU SĘJAMAJA



SKIRTI APSAUGOTI SĘJAMAJĄ AR PASIRENKAMAJĄ PAPILDOMĄ ĮRANGĄ NUO GALIMOS ŽALOS



SKIRTI APSAUGOTI ŽMONĖS NUO GALIMŲ SUŽEIDIMŲ

Ant padargo rasite žemiau nurodytus saugos ženklus:



Atidžiai perskaitykite ir laikykitės šiose instrukcijose pateiktų naudojimosi nurodymų bei saugumo rekomendacijų.



Rimtų sužeidimų pavojas

Nesistokite po diskiniais ženklintuvais nei jų judėjimo spindulio pločė.



Nebūkite už traktoriaus padargo prikabinimo manevro atlikimo metu.
Rimtų sužeidimų pavojas



Atliekant sėjamosios techninės priežiūros ar remonto darbus išjunkite traktoriaus variklį ir imkitės reikiamų atsargumo priemonių, kad variklis nejsiungtu.

Ant padargo rasite žemiau nurodytus saugos ženklus:



Galimas suslėgto hidraulinio skyčio tryškimas. Palaikykite skyčio perdavas geroje būklėje.

Rimtų sužeidimų pavojas



Nelipkite ant laiptų traktoriaus važiavimo metu

Pavojas susižeisti



Pavojas būti prispauustum. Jei dirbama po agregatu, gerai jį pritvirtinkite, kad sumažinti prislėgimo, kritimo pavojaus..

Rimtų sužeidimų pavojas



Laikykitės maksimalaus leistino svorio.



Nekiškite rankos į piltuvą sukantis ratui.
Pavojas susižeisti.

3.2 NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ

- Séjamoji ED-1003 pagaminta standartiniams žemės ūkio darbams vykdyti, ypač javams ir kitoms grūdinėms kultūroms sėti.
- Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės jei įrenginys sugenda ar jam padaroma žala dėl pastarojo naudojimo ne pagal paskirtį.
- Privalu laikytis visų galiojančių, įstatymų nustatytių įrenginių saugos, eismo, higienos bei darbų saugos taisyklių.
- Bet kokios įrenginio vartotojo atliktos įrenginio modifikacijos panaikina gamintojo duodamą garantiją nuo galimų įrenginio broko ar gedimų garantinio laikotarpio metu.




3.3 BENDROSIOS SAUGUMO NUOSTATOS

- Prieš pradedant dirbtį su agregatu, kas kartą patikrinkite jo saugumą darbo bei eismo klausimais. Patikrinkite matomumą aplink įrenginį ir, kad įrenginio darbo zonoje nebūtų žmonių.
- Važiuojant visuomeniniais keliais laikytis kelio ženklų ir eismo taisyklių reikalavimų.
- Griežtai draudžiama lipti ant aggregato jo transportavimo ar darbo metu.
- Prieš pradedant dirbtį su agregatu susipažinkite su visais jo valdymo prietaisais bei įrenginio veikimo principais.
- Būti ypač dėmesingais prikabinant ar atkabinant aggregatą prie traktoriaus.

- Séjamosios dozavimo nustatymo bandymų metų būti dėmesingais ir saugotis agregato dėl besisukančių dalų susidarančių pavojingų taškų, ypač kratiklio virbų sekladėžėje bei ratų bei grandiklio suėjimo taško.
- Neužblokuoti greito sukabinimo kabliukų/kaištukų. Jie visuomet turi būti uždaryti ir atsidaryti tik kai agregatas pastatytas ant žemės, kad būtų galima atkabinti agregatą.
- Niekuomet nepasišalinti iš vairuotojo kédės įrenginio darbo metu.
- Nedėti pašalinių daiktų į sekladėžę.
- Prieš pradedant darbą su hidrauline sistema - nuleisti agregatą, pašalinti hidraulinės sistemos slėgį ir sustabdyti variklį.
- Hidraulinės sistemos vamzdžiai ir žarnos normaliomis sąlygomis patiria dévėjimąsi. Tokių detalių tarnavimo laikas neturi viršyti šešerių metų. Periodiškai tikrinti jų būklę ir pakeisti prabėgus minėtam laikotarpiui.
- Pakėlus séjamają priekinę traktoriaus ašį veikianti svorio jėga sumažėja. Kontroliuoti, kad priekinė ašis būtų pakankamai apkrauta, kad nekiltų traktoriaus vertimosi pavojaus. Patikrinti traktoriaus vairo bei stabdžių veikimą pakėlus agregatą (t.y. priekinių ratų sukimą su paviršiumi).
- Séjamają transportuojant pakėlus ją nuo žemės būtina užblokuoti nuleidimo rankenėlę. Prieš išlipant iš traktoriaus būtina nuleisti agregatą ant žemės ir ištraukti užvedimo raktelį iš traktoriaus.
- Atliekant techninės priežiūros darbus pakeltame aggregate visuomet tinkamai ir pakankamai paremti, kad nebūtų aggregato nusileidimo ar kritimo pavojaus.

3.4 PAKROVIMAS IR IŠKROVIMAS

Agregato pakrovimas ir iškrovimas iš sunkvežimio turi būti atliekamas tiltinio krano pagalba. 1 ir 2 paveikslėlių parodytos minėtam veiksmui atlikti naudotinas kėlimo juostų ar lynų išdėstymas bei tvirtinimo taškai: y formos tritaškis pakabinimas



4. PAGRINDINĖS SĘJIME NAUDOJAMOS SĄVOKOS

4.1 ŽEMĖS SKLYPAS

Kuo geriau paruoštas, tuo geresnė sėjos kokybė. Sklype su per dideliais grumstais ar per daug netolygiomis, kreivomis vagomis negalima kokybiškai dirbti. Nors SOLA agregatai gali atlaikyti sunkias darbo sąlygas, tačiau sėjos kokybė nebus aukšta jei dirvos paruošimas nepakankamas.

4.2 SĘKLA


Būtina naudoti kokybišką ir švarią sėklą. Jei sėjami miežiai, tai jų sėklos turi būti kruopščiai nuvalytos.

4.3 SĘJIMO GYLIS

Labiausiai rekomenduojamas sėjimo gylis nuo trijų iki penkių centimetrų. Sodinimas per giliai yra brangi klaida, kadangi daigas nepajégia pasiekti paviršiaus ir augalas miršta. Nesvarbu, kad matosi kai kurie grūdai: akėčių virbai juos uždengs.

Sėjimo gylis taip pat įtakoja daigų atžalų leidimą, augalo gyvybingumą, atsparumą ledui ir/arba sausrui: krūmijimosi bamblys visada lieka nuo 1 iki 2 centimetrų po žeme, kad ir kokiamė gylyje pasétumėtė sėklą.

Nuo to, kad sésite giliau negausite gilesnių šaknų. Tik nedaugelis šaknų dygsta iš apatinės sėklos dalies. Pagrindinė šaknų masė atsišakoja nuo krūmijimosi bamblio esančio beveik žemės paviršiuje.




Normalus sėjimo gylis: 2 - 4 cm.

Storas stiebas, trumpa rizoma, geras atsparumas ledui.

Didelis šoninių ūglių formavimas: nuo 3 iki 6 šoninių ūglių ir daug lapų (nuo 6 iki 10) susiformavimas.

Stiprus šaknų formavimas: 5 cm į plotį ir 10-12 cm į gylį.

Išauga daugiau augalų varpų su mažesniu sėklos kiekiu į kvadratinį metrą.



Didesnis sėjimo gylis: nuo 5 iki 6 cm.


Plonas stiebas, rizoma neatspari ledui.

Šoninių ūglių formavimasis vėlyvas ir silpnas.

1 ar jokių šoninių ūglių ir mažai papildomų lapų (nuo 3 iki 4).

Vidutinis šaknų formavimas: 3 cm į plotį ir 5 cm į gylį.

Reikalingas didesnis kiekis sėklos kvadratiname metre, kad gauti tiek pat varpų kaip ir 1 paveiksluke.



Didelis sėjimo gylis: nuo 8 iki 10 cm

Itin plonas stiebas. Nulinis antrinių ūglių ar papildomų šaknų formavimas.

Sėklos maisto rezervas išnaudojamas ilgai, lengvai ledo nupjaunamai, rizomai (šakniastiebiui) išauginti.

Silpnas šaknų formavimas: 1 cm į plotį ir 3 cm į gylį.

Norint gauti tokį patį varpų skaičių kaip ir 1 variante būtina panaudoti du kartus daugiau sėklos kvadratiname metre.

**DĖMESIO**

ITIN ŠALTOSE VIETOVĖSE VIENOS PO KITŲ EINANČIOS
ŠALNOS GALI SUKELTI PAVIRŠINIO DIRVOS SLUOKSNIO
DIDESNI PURUMĄ IR PADIDINTI PAVOJŪ KAD AUGANČIO
AUGALO ŠAKNYS NESUGEJBĘTŲ GERAI ĮSIKABINTI IR TAIP
SUKELTI AUGALO MIRTĮ.

TOKIAIS ATVEJAIS GALI BŪTI REKOMENDUOTINA NAUDOTI
DIDESNI SĒJIMO GYLĮ, ARBA JEI ĮMANOMA PRAVAŽIUOTI
VOLU, KAD SUKOMPAKTINTI DIRVĄ IR ŠI GERIAU APKLOTŲ
SĒKLĄ.

**DĖMESIO**

VISUOSE **SOLÁ** AGREGATUOSE BŪTENT DEŠINYYSIS RATAS
SUKA JĒGOS PERDAVIMO MECHANIZMĄ, KURIS IR BARSTO
SĒKLĄ. TODĖL STIPRIUS POSŪKIUS GERIAU DARYTI Į KAIRE
PUSE, KADANGI SUKIMASIS APLINK VAROMAJĮ RATA
SUMAŽINA BARSTOMĄ SĒKLOS KIEKĮ.

**DĖMESIO**

PRADĖJUS DIRBTI SU AGREGATU PIRMAJĮ METRĄ ŠIS
NEBERS SĒKLOS Į VAGAS. SUSTOJUS, ATITINKAMAI
AGREGATAS IR TOLIAU DAR IŠBERIA BARSTYMO
VAMZDŽIUOSE ESANČIAS SĒKLĄ IR SUFORMUOS KRŪVELES.
NEPAMIRŠKITE TO NORĖDAMI GRAŽIAI APSĒTI LAUKĄ.

**DĖMESIO**

VISUOMET DIRBKITE VIENODU GREIČIU. STAIGUS
GREITĖJIMAS AR STABDYMAS PADARO, KAD SĒKLA BŪTŲ
BARSTOMA NETOLYGIAI.

5. PARUOŠIMAS DARBUI

5.1 PRIKABINIMAS

Irenginiai sukurti greitam prikabinimui prie hidraulinio kėliklio. Traukimo strypas, svyruodamas prisitaiko prie žemės paviršiaus nelygumų. Norint jį pakėlus atkabinti nuimami abu išcentriniai kaiščiai (1: 4 pav.) ir (3: 4 pav.) rankenos (2: 4 pav.) kabliukas prikabinamas prie 016 mm. ašies (4: 4 pav.).

Agregatai su integruotu kultivatoriumi pristatomi su išlenkta prikabinimo juosta (5: 4 pav.). Dvigubas strypo išlenkimasis suteikia daugiau judėjimo laisvės kultivatoriaus dantims, nedidinat atstumo tarp įrenginio ir traktoriaus. Strypelis (6: 4 pav.) laikosi ant prikabinimo elemento.

Kai traktoriaus hidraulinio kėliklio prikabinimo įtaisas per trumpas, būtina naudoti padargo AUTOMATINIO PRIKABINIMO įtaisą, kuris vienu metu prisikabina prie visų trijų hidraulinio kėliklio prikabinimo įtaiso taškų ir atitraukia visą padargą 12 centimetrų nuo traktoriaus.




Fig. 4



DĖMESIO




PRIEŠ PRIKABINDAMI SÉJAMAJĄ PRIE TRAKTORIAUS PATIKRINKITE, KAD TARP ABIEJŲ NIEKO NEBŪTŲ.

5.2 DOZAVIMO MECHANIZMAS

Sola "VIENAS-DU" tipo dozatoriai dirba dvejais skirtingais réžimais:

PIRMAS.- Siaura anga, maži dantukai skirti mažoms sékloms (5 pav.).


ANTRAS.- Plati anga, zigzagu išdėstyti dantukai skirti normalioms ir didelėms sékloms (6 ir 7 pav.).



Apatinė sklendė atlieka dvi funkcijas:

PIRMA.- Keisti apatinio uždorio angos dydį pagal séklos dydį (5, 6 ir 7 pav.).

ANTRA.- Pilnai ją atidarius, išleisti séklą iš séklaudėžės į padéklą (8 pav.).



**DĖMESIO**

NORINT, KAD BŪTŲ GALIMA NESUNKIAI PERSTUMTI SĒKLŲ DYDŽIO REGULIAVIMO VOLĄ IŠ PLAČIOS Į SIAURĄ PADĒTĮ, DOZATORIAUS MECHANIZMAS TURI BŪTI ŠVARUS (BE SĒKLOS), PRIEŠINGU ATVEJU PATI \ SĒKLA STABDYS VOLO SLINKIMĄ.

Apsisprendus dėl norimo dozatoriaus pralaidumo (siauras ar platus) ir atitinkamai pastačius slankuji pagrindo dangtelį (pagal grūdų dydį), barstomos sėklas kiekis priklauso nuo dozatoriaus išsėjimo ritės sukimosi greičio. Variatorius leidžia reguliuoti išsėjimo ričių sukimosi greitį ir taip itin tiksliai reguliuoti išbarstomą sėklas kiekį nuo 0 iki 600 kg/ha.

5.3 DOZAVIMO DERINIMAS


Patikrinti, kad dozatoriai būtų atidaryti, taigi, kad sklendės nebūtų uždariusios sėklai praėjimo. Prieš užpildant sekladėžę prijungti kratytuvo suabinimą prie greičio reguliatoriaus ašies, prieš tai patikrinus, kad sekladėžėje nebūtų likę jokių pašaliniai elementai.

Pastatyti dozatoriaus reguliavimo svirtį į norimą padėtį:

A. dešinėje: didelėms sėkloms: kviečiamas, miežiamas, t.t. (9 pav.).

B. viduryje: vidutinio dydžio sėkloms: saulėgrąžomis, žirniamis, t.t. (9 pav.).

C. kairėje: siauras praėjimas mažoms sėkloms: liucernai (melynžiedei liucernai), rapsam, t.t. (9 pav.).



Pastatyti apatinės sklendės reguliavimo svirtį (sékladėzės kairėje) vienoje iš 7 padėčių:

Nr.1, mažoms sékloms (10 pav.).

Nr.3, kviečiamas ir miežiamas (10 pav.).

Nr.5, labai didelėm séklom.

Norint ištuštinti seklaudėžę po dozatoriais pastatomas padėklas, o svirtis perstumama į tolimesnę nei 7 padėtį (10 pav.).

Galiausiai atpalaiduojamas (atsukant) normos regulatoriaus blokatorius ir jo svirtis nustumama skalėje nuo 0 iki 100 į pageidaujamą padėtį (11 pav.) nustatytą 36-37 puslapiuose esančią lentelių pagalba.




Fig. 10




Fig. 11

5.4 SÉKLOS PATIKRINIMAS PRIEŠ SĘJĄ

Nustačius dozatorių, apatinės sklendės pralaidumą bei pageidaujamą variatoriaus svirties padėtį, būtina atlirk sėjamosios séklos dozavimo patikrinimą.

PIRMA: atkabinant gaidukus (kabliukus) (2: 12 pav.) laikančius sėklavamzdžių stalą (1: 12 pav.) darbinėje padėtyje, pastumti ji į priekį iki padėklui pastatyti tinkamos padėties.




Fig. 12

ANTRA: padėklas (3: 13 pav.) nuimamas nuo jo transportavimo pozicijos (4: 13 pav.) ir horizontaliai išstumiamas po barstytuvaus.




Fig. 13

TREČIA: suklio rankena (1: 14 pav.) uždédama ant atitinkamos movos (2: 14 pav.) esančios dešiniajame rate ir pasukama kelis kartus kol į padėklą pradeda kristi sėkla. Iškritusi sėkla gražinama į sekladėzę ir toliau atliekami realūs matavimo sukimai.




Fig. 14

TIPAS	PADANGOS 6.00-19	PADANGOS 7.50-16
250	40 apsukimų	
300	33 apsukimai	35 apsukimai
350	28,5 apsukimų	30 apsukimų
400		26 apsukimai

Sukimas rankenos pagalba turi būti daromas pastoviu greičiu, padarant apytiksliai vieną apsukimą per sekundę. Apsisukimų skaičius gali skirtis priklausomai nuo dirbamos žemės tekštūros, padangų gamintojo, ar jų slėgio, todėl rekomenduojama atliliki šiu instrukcijų 5.5 skirsnje aprašytą bandymą lauko sąlygomis.

Pabaigus nuimamas padėklas ir tiksliai pasveriamas surinktas sėklos kiekis. Gautą svorį padauginus iš 40-ties apskaičiuojama kiek esamais nustatymais padargas išbarsto sėklos viename hektare.

Norint patogiai vykdyti šiuos veiksmus paranku, kad agregatas būtų prikabintas prie traktoriaus ir šiek tiek pakeltas nuo žemės (ratai neturi liesti žemės), be to, sėkladėžės turi būti užpildytos tik iki pusės, kad palengvintume rato sukimą rankiniu būdu.

Jei sėkla labai dulkėta dėl jos apdorojimo, gali sumažėti pratekančios sėklos srautas, todėl paranku atlikti dar vieną matavimą išbarsčius tris kartus pilnai papildytų sėkladėžių krovinių.



DĖMESIO:

Sukdami ratą nelydėkite jo ranka, nes galite susižeisti su purvo grandikliu.

5.5 DOZAVIMO PATIKRINIMAS

Jei matavimo ir realiai išbarstomas sėklos kiekis skiriasi, pavyzdžiui jei dirvos paviršius labai nelygus arba minkštas, galima atlikti eksperimentinį bandymą.

Pirmiausia metrine juosta dirvos juosta sužymima metrais. Priklausomai nuo agregato pažymimas skirtinges atstumas, kaip nurodyta žemiau esančioje lentelėje:

AGREGATO TIPAS	NUVAŽIUOTINAS ATSTUMAS
250/14	100,0
300/17	83,3
350/19	71,4
400/22	62,5

Toliau su darbiniu režimu nustatyta sėjamaja nuvažiuojamas minėtas atstumas. Tuo pačiu metu skaičiuojame rato apsisukimų skaičių minėtame atstume remdamiesi iš anksto ant rato padaryta žyme.

Taip gausime realų apsisukimų skaičių reikalingą atliekant kontrolinį matavimą konkrečiu agregatu jūsų sklype. Atlirkus kontrolinį bandymą su minetu apsisukimų skaičiumi, gausime kiek tiksliai išbarsto sėklos agregatas viename hektare.

5.6 SÉKLOS BARSTYMO DOZÉS KALIBRAVIMAS

Šiais laikais, naudojant aukštos kokybės sėklą, negana vien nustatyti norimą išbarstyti su sėjamaja séklos kiekį kilogramais, kadangi derlius labai priklauso nuo augalų pasiekusių brandą skaičiaus.

Kiekvienam augalui reikalingas tam tikras žemės plotas iš kurio imti maistines medžiagas. Taigi tiek per mažas, tiek per didelis augalų skaičius kvadratiname metre gali būti vienodai blogai. Norint nuspręsti kiek kilogramų hektare reikia sėti, reikia žinoti kiek augalų norime pasėti viename kvadratiname metre.

Orientiniai tikslių, kviečių ir miežių atveju, auginant be specialaus drėkinimo, rekomenduojamas augalų skaičius yra:

SÉJANT RUDENĮ:

Ankstyvo sėjimo atveju	200 augalų kvadratiname metre
Velyvo sėjimo atveju	265 augalų kvadratiname metre

SÉJANT PAVASARI:

Ankstyvo sėjimo atveju	310 augalų kvadratiname metre
Velyvo sėjimo atveju	445 augalų kvadratiname metre

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad pavasarį papildomų ūglių leidimas mažesnis, todėl reikia sėti didesnį skaičių augalų.

DÉMESIO

SOLA S.L. ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS BENDROVĖ REKOMENDUOJA ŪKININKUI PASIKONSULTUOTI SU GERAIS ŠIOS SRITIES SPECIALISTAIS, KAIP PVZ. ŽEMĖS ŪKIO PLÉTROS, GRŪDINIŲ KULTŪRŲ SPECIALISTAIS, IR T.T.



DÉMESIO


SÉKLOS DOZĖ TURI BŪTI DERINAMA PRIE KIEKVIENOS DIRVOS PRIKLAUSOMAI NUO JOS TEKSTŪROS, TRĘŠIMO LYGIO, METINIO KRITULIŲ KIEKIO, SĒJIMO LAIKOTARPIO, GRŪDŲ KOKYBĖS, DAIGUMO, ŠONINIŲ ŪGLIŲ LEIDIMO INTENSYVUMO, IR T.T.



Be to, reikia atsižvelgti į tai, kad sėklos daigumas gali kisti priklausomai nuo daugelio faktorių. Eksperimentiškai galima teigt, kad daigumas yra apie 70-80 nuošimčių, kas praktiškai reiškia, kad sėtiną sėklų skaičių reikia atitinkamai dauginti iš 1,43 ar 1,25.

Žemiau pateiktinos praktinis metodas naudojamas apskaičiuoti sėtino sėklos kiekio kilogramais vienam hektarui, žinant kiek augalų kvadratiname metre pageidaujame išauginti.

1) Ikišti į grūdus "grūdų skaiciuotuvą". Jį išėmus ranka nubraukti perteklines sėklas, taip, kad kiekvienoje duobutėje liktų tik viena sėkla (viso 100 grūdelių). Pakartoti šį veiksmą 10 kartų (gausite 1000 grūdų).



2) Pasverti tuos 1000 grūdų aukšto tikslumo svarstyklėmis. Gautą svorį gramais vadinsime sėklos EFEKTYVIU SVORIU.

3) Žinant viename kvadratiname metre norimą pasėti grūdų skaičių, viename hektare išbarstytinos sėklos kiekis kilogramais apskaičiuojamas taip:

sėklos kg. viename hektare=(grūdų sk. kvadratiname metre X EFEKTYVAUS SVORIO)/100

5.7 KOMBINUOTAS BARSTYMAS

Kombiniuoti dozatoriai yra sudvejinto mechanizmo. Korpusas gaminamas iš nerūdijančio plieno, o judančios dalys iš polioksimetileno.

Séklos išsėjimo ritė yra "vienas-du" tipo, o trašų barstymo mechanizmas yra nuolatinio srauto tipo sumontuotas ant šešiakampės ašies, kad būtų galima išmontuoti be įrankių.

Apatinis dangtelis taip pat pagamintas iš nerūdijančio plieno ir, kad būtų lengviau valyti nuimamas ištraukiant nedideli spauštuką (16 pav.).




Fig. 16

5.8 KOMBINUOTOS SÉJAMOSIOS DVIGUBOS TALPOS

Kombiniuotos séjamosios talpos sudvejintos. Gale esanti talpos dalis (1 : 17 pav.) skirta séklai, o priekyje (2 : 17 pav.) - trašoms. Pastaroji be kita ko turi sietą (3 : 17 pav.), skirtą atsijoti trašose esančius akmenis ar grumstus, galinčius sugadinti dozatoriaus mechanizmą.

Kiekvienas talpos skirsnis turi atskirus valdymo elementus skirtus nureguliuoti barstomos sėklos bei trašų kiekį.




Fig. 17

Trašų talpa turi nuleidžiamą metalinę plokštelę (4: 17 pav.) skirtą apsaugoti nuo trašų perpildymo ir įlindimo tarp dangčio ir talpos pastarosios pildymo metu.

5.9 KOMBINUOTOS SĘJAMOSIOS DOZAVIMO NUSTATYMAS

Kombiniuotose sėjamosiose išbarstomos séklos dozés reguliavimas yra lygai tokis pat kaip ir paprastose sėjamosiose.

Trąšų dozavimas reguliuojamas kairėje agregato pusėje esančiu variatoriumi (18 pav.), pastumiant svirtį iki norimos padėties nuo 0 iki 50 sunumeruotos plokštelių atžvilgiu, šią padėtį parenkant remiantis 35 puslapyje esančios dozavimo lentelės duomenimis.

Minėta lentelė yra tik orientacinės paskirties, kadangi trąšų tankumas gali labai skirtis priklausomai nuo gamintojo naudojamo paruošimo būdo. Taigi rekomenduojame prieš pradedant barstyti trąšas atliki tokį patį bandymą kaip prieš tai atlikome su sėkla:

1:

Pastumti sėklavamzdžių stalą (1: 19 pav.) žemyn, atkabinant kaištelius (2: 19 pav.) laikančius jį darbinėje padėtyje, kad būtų galima pastatyti padéklą.




Fig. 18




Fig. 19

2:

Nuimti padéklą (3: 20 pav.) iš jo transportavimui skirtos tvirtinimo vietas (4: 20 pav.) ir paslinkti ji horizontalia kryptimi po dozatoriais.




Fig. 20

TREČIA:

suklio rankena (5: 21 pav.) uždėdama ant atitinkamos movos (6: 21 pav.) esančios dešiniajame rate ir pasukama kelis kartus kol į padékla pradeda kristi trašos. Iškritusios trašos gražinamos į trašų talpą ir toliau atliekami realūs matavimo sukimai pagal žemaiu pateiktą lentelę:




Fig. 21

<i>TIPAS</i>	<i>PADANGOS 6.00-19</i>	<i>PADANGOS 7.50-16</i>
250	<i>40 apsukimų</i>	
300	<i>33 apsukimai</i>	<i>35 apsukimai</i>
350	<i>28,5 apsukimų</i>	<i>30 apsukimų</i>
400		<i>26 apsukimai</i>

Gautą padéklo svorį padauginus iš 40-ties apskaičiuojama kiek esamais nustatymais padargas išbarsto trašos viename hektare. Labai rekomenduojama atlikti barstomo trašos kieko tikslinimo bandymą, kad įvertinti 38 puslapyje esančios lentelės patikimumą.

**DĖMESIO:**

SUKDAMI RATĄ NELYDÉKITE JO RANKA, NES GALITE SUSIŽEISTI SU PURVO GRANDIKLIU.

**DĒMESIO:**

KLIENTUI PAGEIDAUJANT KOMBINUOTOS SĘJAMOSIOS GALI BŪTI ĮTEIKIAMOS SU VIENU AR DVEJAIS SÉKLŲ/TRAŠOS BARSTYMO VAMZDŽIAIS.

SUDVEJINTO VAMZDŽIO MODELIS, JEI DARBO METU ORAS ITIN DRĒGNAS, **LABAI SVARBU** DAŽNIAU VALYTI TRAŠOS TALPOS SUDVEJINTĄ VAMZDĮ, KADANGI DIDELĖ TRAŠOS SULIPIMO IR ANGŲ UŽKIMŠIMO TIKIMYBĖ.

BET KOKIU ATVEJU VISUOMET REKOMENDUOJAMA REGULIARIAI VALYTI AGREGATO ANGAS, VAMZDELIUS BEI PILTUVĖLIUS.

Pradėjus darbą, valdymo velenėlio pagalba (1: 22 pav.), nuleidžiami diskai iki maksimalaus gylį. Valdymo velenėlis kaip parodyta paveikslėlyje nustatomas savo aukščiausioje padėtyje.

Po to nureguliuojamas centralizuoto kiekvieno kronšteino spyruoklės spaudimo velenėlis (2:22 pav.) , kuriuo palaipsniui didinamas diskų spaudimas į dirvą priklausomai nuo vykdomų žemės darbų aplinkybių ir poreikių.




Fig. 22

Paprastai sėklos patekimo gylis priklauso nuo dirvos tekstūros ir diskų spaudimo jėgos į dirvą, laikant, kad jie prisitaiko prie dirvos nelygumų jei tik velenėlis (1: 22 pav.) paliktas savo aukščiausioje padėtyje, o kultivatorius ir lyginimo lenta gerai dirba.

250 agregatas turi centralizuotą spaudimo valdymo velenėlį (2: 22 pav.), tačiau 300, 350 ir 400 modelio agregatų kronsteinų tvirtinimo rėmas sudvejintas, kad sumažinti atskiram veleneliui tenkančia apkrovas, todėl būtina reguliuoti du velenelius. Ant kiekvieno velenėlio esanti sunumeruota skalė (4: 22 pav.) padeda suvienodinti abiejų velenelių nustatytais diskų spaudimo į dirvą jėgą.

Teleskopiniai vamzdžiai išardomi suvedant vidinio vamzdžio išorinę įrantą (6: 22 pav.) su išorinio vamzdžio vidine įranta (7: 22 pav.).

Viršutinė teleskopinio vamzdžio dalis turi lanksčią apsaugą (8: 22 pav.), kai vėjuota surenkančią nedideles sėklas, apsaugančią nuo sunkių sėklų atšokimo (žirnių, sėjamujų avinžirnių) ir amortizuojant teleskopinio vamzdžio trintį su dozatoriumi kai vamzdžiai dėl didelių kliūcių vagoje pakyla virš nustatyto saugaus lygio.



DĖMESIO:

IŠSKIRTINIAIS ATVEJAIS, SÉJANT LIUCERNA SÉKLAS (KURIOS TURI BŪTI PASÉTOS ITIN NEGILIAI), MINKŠTOSE DIRVOSE, GALI BŪTI PATARTINA DISKUS NULEISTI NEMAKSIMALIAI IR NUREGULIUOTI SPYRUOKLES, KAD ŠIOS NESPAUSTŲ DISKŲ Į DIRVĄ, KAD SÉKLOS NEBŪTŲ PASODINAMOS PER GILIAI.



DĖMESIO:

TAIP PAT REKOMENDUOJAME SÉJANT LIUCERNA, REGULIARIAI DAŽNAI VALYTI DOZATORIUS, KAD BŪTU IŠVENGTA KIEKVIENO DOZATORIAUS FIKSUOJANČIŲ POVERŽLIŲ PALAIPSNINIO SUKIETĖJIMO.

5.11 KULTIVATORIUS

Kultivatorius juda vertikaliai lygiagretainio formoje su vienodu dantų pakrypimo kampu, kuris reguliuojamas velenėlių (1: 23 pav.), esančių abejuose agregato kraštuose ir turinčių teleskopinę apsaugą nuo dulkių (2: 23 pav.), pagalba.

Kiekvienas velenėlis taip pat turi sunumeruotą skalę, kad būtų galima suderinti kultivatoriaus ir sėjamosios darbo gylius (3: 23 pav.).

Kiekvieno danties padėti galima keisti:

- a) Horizontaliai, pastumiant tvirtinimo kronšteiną rémo atžvilgiu.
- b) Vertikaliai, kad padidinti kraštinių kultivatoriaus dantų darbo gyli ar sumažinti centrinių dantų darbo gyli, jei pastarieji per daug išjudiną žemę.

Prie rémo galima pridėti ar nuimti reikiamus kultivatoriaus dantis, ar perkelti į reikiamą pusę, siekiant gauti skirtinges atstumus tarp dantų. Kartais patartina priekinę kultivatoriaus dantų eilę aprūpinti 15 cm noragėliais (su nedideliais sparneliais), kad geriau išpurenti žemę su piktžolémis. Nenorint naudotis kultivatoriumi pakanka pakelti tvirtinimo rémą į aukščiausią padėtį.




Fig. 23



DĖMESIO:

VISADA PAKEITUS KULTIVATORIAUS DANTŪ PADĒTĮ REIKIA STEBĖTI, KAD SUSIDŪRUS SU AKMENIMIS DANTYS GALĖTŪ LAISVAI JUDÉTI ATGAL, KADANGI PRIEŠINGU ATVEJU, GALI SUGESTI KRONŠTEINAI AR LAIKANČIOSIOS DALYS.

5.12 LYGINIMO LENTA

Lyginimo lenta sudvejinta, kad galėtų prisitaikyti prie dirvos paviršiaus nelygumų. Kiekviena dalis turi velenėlį, su spyruokle, kurių pagalba galima nustatyti darbo gylį ir spaudimą dirvos atžvilgiu (1: 24 pav.). Spyruoklė leidžia pakilti virš akmenų ar kitų kliūčių ir vėl grįžti į pradinę padėtį.




Fig. 24

Tinkamai prie kiekvienos dirvos sąlygų suderinus kultivatorių ir lyginimo lentą gaunama puikiai paruošta dirva sėjai.

Nereikia perspausti stengiantis išnaudoti visas įrenginio galimybes ir bandyti visus darbus, kuriems paprastai reikia važiuoti kelis kartus padaryti vienu pravažiavimu.

5.13 AGREGATO SUBALANSAVIMAS

Sėjimo metu agregato talpos turi būti vertikalioje padėtyje, taip, jos subalansavimo rodyklė visuomet rodytų į indikacinę žymę (1: 25 pav.). Tai pasiekiamas sutrumpinant ar pailginant prikabinimo prie traktoriaus hidraulinio kėliklio trečiąjį tašką.




Fig. 25

Peilinių vagotuvų įprastinis darbo gylis reguliuojamas aukščiau nurodyta tvarka. Dėka jų lankstumo ir sugebėjimo švelnai prisitaikyti prie pasitaikančių nelygumų, nereikalauja tikslaus jų valdymo, kaip elastinių kronšteinų ar noragėlių atveju; užtenka maksimaliai nuleisti gylio reguliavimo velenėlį.

5.14 RATŲ GRANDIKLIAI

Grandikliai reguliuojami varžto, esančio viršutinėje grandiklio kronšteino dalyje, déka.

Kartais nutinka, kad traktoriumi pakėlus aggregatą ratai ir toliau sukasi dėl tikslios ir gerai suderintos konstrukcijos bei aukštos kokybės guolių, todėl ir toliau be reikalo krenta sėkla.

Tokiais atvejais užtenka prisukti reguliavimo varžtą tiek, kad grandiklis liestų padangą. Šios nedidelės stabdymo jėgos pakanka, kad sustabdyti ratų sukimąsi iš inercijos.

BLOKAVIMAS:

Drėgnuose ir molinguose dirvožemiuose gali būti aktualu blokuoti grandiklius fiksujant spyruoklinių sujungimų padėtį.

Kad to pasiekti užtenka įstatyti varžtą tarp grandiklio kronšteino ir jo tvirtinimo rémo.


6. PRIEDAI

6.1 EPI-6 MODELIO LANKSČIŲ DANTŲ AKĖČIOS

Séjamoji ED-1003 aprūpinta sudvejintų virbų (3: 26 pav.) spryuklinėmis akėčiomis, kurios padeda uždengti vagas žeme. Prisukant ar atleidžiant kronšteiną spryuklių viršutinius varžtus (1: 26 pav.) padidinama ar sumažinama akėčių spaudimo į dirvą jėga. Apatinių varžtų (2: 26 pav.) pagalba galima reguliuoti akėčių darbo gylį.

Lygiagretainio formos kronšteino konstrukciją leidžia akėčių dantims puikiai prisitaikyti prie dirbamos žemės netolygumų, tiek vertikaliai, tiek horizontaliai kryptimis.

Visuomet reikalaukite tik originalių SOLA sudvejintų virbų, nes pastarieji praeina griežtą kokybės kontrolės procesą.



DĖMESIO:

DRAUDŽIAMA LIPTI ANT AKĖČIŲ LAIPTELIO AGREGATO DARBO METU.

6.2 ŽENKLINTUVAI


6.2.1 Hidrauliniai ženklintuvai

Pritvirtinti ženklintuvus trejais kiekvieno agregato kraštose esančiu plokšteliu varžtais.

Prispaudimo hidrauliniai cilindrai visuomet turi būti prijungiami prie dvikryptės hidraulinės jungties, kad kai vienas ženklintuvas vertikalioje padėtyje, kitas tuo metu būtų darbinėje padėtyje.

Hidrauliniai cilindrai viduje turi hidraulinę lėtintuvą (retarderį) sulėtinantį ženklintuvų kilimą dėl dirvos nelygumų ir taip padeda išvengti tarškėjimo.

Prieš pradedami dirbtį, patikrinkite, kad ženklintuvai dirba švelniai.



Ženklintuvų kronšteinai yra teleskopiniai, kad būtų galima reguliuoti jų ilgi, o diskus galima pakreipti, kad suteikti norimą sukibimo su dirva kampą. Maksimalus nusileidimas reguliuojamas ant cilindro stūmoklio esančiais žiedais. Be to, spyruoklė leidžia reguliuoti disko spaudimą žemės atžvilgiu. Atstumas tarp disko ir rato krašto (L: 27 pav.) apskaičiuojamas žemiau nurodyta formulė:

$$\frac{\text{atstumas tarp priekinės traktoriaus ašies ratų} + \text{bendras traktoriaus plotis}}{2}$$

L=sėjamosios darbo juostos plotis -

2

**DĖMESIO:**

SUSLÉGTA ALYVA GALI PRAEITI PO ODA IR SUKELTI LABAI RIMTŲ SUŽEIDIMŲ. PALAIKYKITE HIDRAULINES PERDAVAS IRJUNGATIS GEROS BÜKLËS. NESISTOKITE PO ŽENKLINTUVIAIS NEI JŲ JUDËJIMO SPINDULIO PLOTE.

Norédami pervežti agregatą visuomeniniais keliais, būtina, kad abu ženklintuvai būtų vertikalioje padėtyje ir pritvirtinti fiksavimo kaiščiu, kad būtų išvengta nenumatyto pastarojo nusileidimo važiavimo metu (28 pav.)




Fig. 28

**DĖMESIO**

PRIJUNGDAMI HIDRAULINES ŽARNAS PATIKRINKITE, KAD KELIANT IR NULEIDŽIANT SÉJAMAJĄ NEBŪTŲ PAVOJAUS ŠIEMS SUGESTI, IR, KAD BŪTŲ APSAUGOTI NUO NUOLATINËS TRINTIES. NEREKOMENDUOJAMA PER STIPRIAI PRIVERŽTI SPYRUOKLIŲ AR PER STIPRIAI PAKREIPTI ŽENKLINTUVO DISKUS, KADANGI TAI GALI SUKELTI RIMTUS GEDIMUS.

6.2.2 Mechaniniai ženklintuvai

Montuojami lygiai taip pat kaip ir hidrauliniai, padargo kraštuose. Jų veikimo principas yra droselių pagalba (A ir B: 30 pav.), centrinės svirties pagalba (C: 30 pav.), montuojamos ant traktoriaus trečiojo prikabinimo taško rémo dvejais varžtais (D:30 pav.).

Alternatyvios ženklintuvų padėtis gaunamos judinant centrinę valdymo svirtį (C: 30 pav.).




Fig. 29




Fig. 30

6.3 HEKTARU SKAIČIUOTUVAS

Hektarų skaičiuotuvas tvirtinamas prie dešinės padargo pusės ant sėklos variatoriaus. Turi būti užmautas ant iš variatoriaus tuo tikslu išlendenančios ašies (A: 31 pav.) ir priveržtas M-8 įvorėje.

Prieš tai buvusį varžą pakeisime specialiu tam skirtu varžtu (B: 31 pav.), kuris įteikiamas kartu su hektarų skaičiuotuvu ir, kuris jį pritvirtina, tačiau neprispaudžia.




Fig. 31

Nuėmus juodąjį dangtelį (C: 31 pav.) nuo permatomos dėžutės prieinamas nunulinimo mygtukas.

Galiausiai ant variatoriaus ašies galio uždedama poveržlė ir fiksavimo kaišteli (D: 31 pav.), bei patikrinama, kad sukdamasis kaišteli nekliudytų skaičiuotuvo dėžutės.

Hektarų skaičiuotuvas "SOLA 90" yra tiesiogiai nuskaitomas prietaisas (matujantis apdirbtą plotą hektarais ir kvadratiniais metrais) ir kiekvieno skaičiuotovo jūdesio perdavimo dantračiai pritaikyti prie skirtingų agregatų.

<i>AGREGATAS</i>	<i>PIRMINIS DANTRATIS</i>	<i>JĒGOS PAĒMIMO DANTRATIS</i>
250	Z-30	Z-63
300	Z-34	Z-59
350	Z-36	Z-57
400	Z-39	Z-54



DĖMESIO:

JEI SKAIČIUOTUVAS PERKAMAS ATSKIRAI NUO AGREGATO, REKOMENDUOJAMA PATIKRINTI, KAD BŪTŲ TINKAMAI PRITAIKYTI DANTRAČIAI.

7. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

7.1 SUTEPIMAS

Būtina reguliarai sutepti žemiau nurodytus taškus:

Ratų guolius, nuimant dangtelį, kuris prisuktas su slėgiu. Naudoti tirštą kalcio tepalą (1: 32 pav.).




Fig. 32

Séklų dozatoriaus perjungimo iš siauros į platią padėtį
ritę (2: 33 pav.) tepti tirštu kalcio
tepalu.




Fig. 33

Kultivatoriaus ir kronšteinų
spaudimo reguliavimo velenelius
(3: 34 pav.) tepti tirštu kalcio tepalu.




Fig. 34

Per langelį reguliariai tikrinti variatoriaus alyvos lygi (4: 35 pav.) ir jei reikia papildyti alyva SAE 30. Pildyti per (5:35 pav.) dangtelį.




Fig. 35



DĖMESIO:
NETEPTI DOZATORIU (BARSTYTUVU).

7.2 PADANGŲ ORO SLĒGIS

Žemiau pateiktas gamintojo nurodytas maksimalus leistinas padangų slėgis.

Padanga 6.00-19 - 3,75 kg/cm²
Padanga 7.50-16 - 3,75 kg/cm²

Paprastai , ypač prasčiau išdirbtose žemėse rekomenduojame sumažinti truputį padangų oro slėgi, kad suminkštinti grunto nelygumus ir tolygiau išbarstyti sėklą.

7.3 VARŽTAI

Po kelių valandų darbo reikia patikrinti visus fizinę apkrovą patiriančius paprastus ir judančių dalių stambiuosius varžtus.

Rekomenduojame varžtų priveržimą tikrinti grupėmis:

1. Kultivatoriaus dantų kronšteinų ir pavadėlių varžtus.
2. Lyginimo lentos ir jos velenėlių varžtus.
3. Išsėjimo pavadėlių ir jų kronšteinų prie kvadratinio rémo varžtus.
4. Sékladėžių ir trašų talpų tvirtinimo prie rémo varžtus.
5. Ratų tvirtinimo varžtus.

7.4 APSAUGOJIMAS NUO RŪDŽIŲ (KOMBINUOTOJO PADARGO)

Pabaigus sezono darbus būtina atlikti visapusišką padargo apžiūrą. Tuo tikslu rekomenduojame:

- a) Išmontuoti teleskopinius vamzdžius su savo piltuvėliais ir apsaugomis. Taip pat barstytuvų dangtelius.
- b) Nuplauti visą agregatą vandens srove, ypač sékladėžių ir trašų talpų vidų bei sudvejintus barstytuvus, kurie nuėmus dangtelius yra lengvai prieinami. Pasukti ratus, kad išsėjimo ritės pasisuktų ir vanduo pasiekštų visus kampus.
- c) Perdažyti visas vietas, kuriose būtų rūdžių ženklų, ypač skardines dalis.
- d) Patikrinti sutepimą.

8. DOZAVIMO LENTELĖS



DĖMESIO

LENTELĖSE NURODYTI KIEKIAI YRA TIK ORIENTACINIAI DYDŽIAI, KADANGI BARSTOMAS SĒKLOS SRAUTAS GALI SKIRTIS PRIKLAUSOMAI NUO DEZINFEKCINIO TALKO BUVIMO, SĒKLŲ TIPŲ IR DYDŽIŲ, JŲ TANKIO, DRĒGMĖS, T.T.



DĖMESIO

TIKSLIAJAM SĒJIMUI VYKDYTI LAIKYKITES ŠIU INSTRUKCIJU 5.5 IR 5.6 SKIRSNIUOSE PATEIKTU PROCEDŪRŲ.



DĖMESIO

PAPRASTAI MAŽIEMS GRŪDAMS UŽTENKA MAŽESNIO DYDŽIO ANGŲ NEI DIDELIEMS, O APVALIEMS MAŽESNIŲ ANGŲ NEI PAILGIEMS GRŪDAMS. LENGVOMS SĒKLOMS REIKIA DIDESNIŲ ANGŲ NEI SUNKIOMS.

8.1 SÉKLOS DOZAVIMO LENTELĖ (kg/ha)

SEKTORIAUS NR.	KVIEČIAI	MIEŽIAI	KVIETRUGIAI	ŽIRNIAI	PUPELĖS	RAPSAI
DOZATORIAUS VARIATORIAUS GREITIS	PLATI ANGA	PLATI ANGA	PLATI ANGA	PLATI ANGA	PLATI ANGA	SIAURA ANGA
14					73	3,5
16					88	4,8
18					106	5,6
20	82	64	61	41	126	6,6
22	91	73	68	47	140	7,9
24	100	80	75	50	155	8,8
26	109	88	81	56	175	9,9
28	118	96	89	61	194	10,1
30	128	107	87	67	210	12,8
32	138	115	107	70	227	14,0
34	147	123	116	75	244	15,5
36	157	132	127	80	261	17,0
38	165	139	135	84		18,7
40	173	146	143	88		20,7
45	192	162	158	94		22,6
50	213	180	173	100		25,5
55	233	198	189	106		
60	254	217	207	114		
65	276	233	224	140		
70	297	251	240	151		
75	318	270	257	160		
80	339	286	274			
85	364	303	291			
90	391	318	307			
95	404	336	324			
ATSTUMAS TARP IŠSĒJIMO PAVADÉLIŲ	12 cm	12 cm	12 cm	24 cm	12 cm	24 cm
APATINĖS SKLENDĖS PADĖTIS	3	3	3	5	4	1
EFEKTYVUS 1000 SÉKLŲ SVORIS	40 g	46 g	30 g	293 g	530 g	--

BANDVIKIAI	VIKIAI	SVIDRĖS	LIUCERNA	ŠPINATAI	LINAS	AVIŽOS
PLATI ANGA	PLATI ANGA	SIAURA ANGA	SIAURA ANGA	SIAURA ANGA	PLATI ANGA	PLATI ANGA
22	69		12,6	5,3	35	21,5
27	84		15,3	6,4	42	25,4
31	101		18,5	8,1	49	29,0
36	118		20,7	9,6	56	33,0
40	135		23,8	11,3	63	37,0
46	149		26,0	12,8	70	41,0
50	164	9,4	28,7	14,2	77	45,0
56	185	10,3	32,0	15,9	84	49,0
62	204	11,5	34,8	17,5	91	52,6
70	214	12,7	37,7	19,0	98	56,4
76	236	13,9	41,0	20,6	105	60,0
86		15,0	44,0	22,0	112	64,0
92		16,5	48,0	23,0	126	68,0
96		17,0	53,0	28,0	144	72,0
107		18,5	59,0	31,0	161	82,0
		20,0	64,0	36,0	179	91,4
		22,0	68,0	42,0	196	101,0
		24,0	73,0			111,0
		29,0				120,5
		33,0				130,0
		42,0				149,6
						169,0
						171,6
12 cm.	12 cm.	12 cm.	12 cm.	12 cm.	12 cm.	12 cm.
3	2	1	1	1	1	3
19 g	44 g	--	--	12 g	5,6 g	24 g

8.2 TRĄŠŲ DOZAVIMO LENTELĖ

Trąšų dozavimas (kg/ha)

<i>DOZATORIAUS PRALAIÐUMAS</i>	<i>TRAŠOS KIEKIS</i>
0	-
2	42
5	104
7	146
10	208
12	250
15	312,5
17	354
20	416,5
22	458
25	521
27	562,5
30	625
32	666,5
35	729
37	771
40	833
42	858
45	895
47	919
50	956

Atstumas tarp pavadelių: 12 cm.

Dydžiai apskaičiuoti 6.00-19 ratams ir NPK 15-15-15 trąšoms.
Kombinuota sėjamoji leidžia tręsti tik granuliuotomis trąšomis.



DĖMESIO:

REKOMENDUOJAMA NAUDOTI AUKŠTOS KONCENTRACIJOS TRĄSAS, KADANGI PRIEŠINGU ATVEJU TRĄŠŲ TALPŲ TŪRIS NEATITIKS SÉKLADĖŽIŲ TALPOS, T.Y. BAIGSIS ŽYMIAI ANKSČIAU.



MAQUINARIA AGRICOLA SOLA,S.L.
Ctra. de Igualada s/n. Apdo.Correos,11
08280 CALAF (Barcelona) ISPANIJA

Tel. 34 93 868 00 60*

Faks. 34 93 868 00 55

www.solagrupe.com

el. paštas: sola@solagrupe.com